

---

## ARTIKEL 42 VRAGEN

### Kruising Enschedeweg - Spruitweg

---

De kruising van de Enschedeweg met de Spruitweg bij Kamerik is kruispunt dat door inwoners van Kamerik al lange tijd als een gevaarlijke verkeerssituatie wordt ervaren. Na een aantal ernstige ongevallen heeft de provincie de situatie verbeterd in 2013 ([link](#)). Echter, ook sindsdien hebben er nog diverse ongevallen plaatsgehad, waarvan de laatste half januari 2019. De weg kruist hier een belangrijke fietsroute die veelvuldig wordt gebruikt door recreatieve fietsers en scholieren. Juist voor de veiligheid van deze meer kwetsbare en duurzame weggebruikers is een verkeersveilige oversteek belangrijk. Naast verkeersveiligheid is ook doorstroming en bereikbaarheid aan de orde, in de spits is de doorstroming op deze plek niet optimaal. Zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming zijn als argumenten door het dorpsplatform Kamerik ook bij de provincie onder de aandacht gebracht. De verkeersveiligheid van deze plek zou sterk verbeteren als hier een rotonde wordt gerealiseerd. Wij hebben begrepen dat de provincie recent heeft toegezegd hiervoor open te staan.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Is het College het met ons eens dat hier sprake is van een gevaarlijke kruising en dat voor de fietsveiligheid op dit moment niet optimaal is?

Veiligheid op de hoofdfietsroutes is een belangrijk punt in de Woerdense Verkeersvisie 2030.

2. Voert de gemeente overleg met de provincie over deze en andere kruisingen van fietsroutes met de provinciale wegen?
3. Wil het College met de provincie in gesprek gaan om de verkeersveiligheid op deze locatie te verbeteren met de aanleg van een rotonde?

Wij hopen op uw spoedige beantwoording.

John Boere en Job van Meijeren